

# 广州市海珠区“9·27”一般其他爆炸事故 防范和整改措施落实情况评估报告

2020年9月27日14时许，广州市海珠区仑头路61号的广州市家乐制冷设备有限公司两名工人在维修格力空调压缩机期间发生闪爆，造成1人死亡，1人受伤。

事故发生后，海珠区人民政府依法成立事故调查组开展事故调查工作，并于2021年1月21日批复同意事故调查组提交的《广州市海珠区“9·27”一般其他爆炸事故调查报告》（以下简称《事故调查报告》）。

根据《中共中央 国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》（中发〔2016〕32号）和《国务院安委会办公室关于印发〈生产安全事故防范和整改措施落实情况评估办法〉的通知》（安委办〔2021〕4号）（以下简称“评估办法”）的有关规定，广州市海珠区安委办组织成立“广州市海珠区‘9·27’一般其他爆炸事故”事故防范和整改措施落实情况评估组（以下简称评估组），对相关单位事故责任追究和整改措施落实情况进行了评估，现将评估情况报告如下：

## 一、评估工作过程

### （一）成立评估组

2021年12月9日，广州市海珠区安全生产委员会办公室牵头成立由区应急管理局、区科工商信局、区市场监管局、区公安分局、区人社局、区总工会和官洲街道办事处组成的评估组。评估组依据《评估办法》，委托第三方专业技术服务机构协助开展相关评估工作。

### （二）确定评估对象及评估内容

1. 确定评估对象。评估组根据广州市海珠区人民政府发布的《事故调查报告》，确定此次评估对象为广州家乐制冷设备有限公司（以下简称广州家乐制冷公司）、广州格匠机电工程有限公司（以下简称广州格匠机电工程公司）、周\*（广州家乐公司空调器安装维修人员）、全\*平（广州家乐公司空调器安装维修人员）、广州市海珠区人民政府官洲街道办事处（以下简称官洲街道办事处）。

2. 确定评估内容。评估组逐项对照《事故调查报告》中防范和整改措施建议，评估事故责任人和有关部门落实事故防范和整改措施采取的具体措施以及工作成效，对事故责任人员处罚建议等落实情况。

### （三）开展评估工作

1. 评估组依据区政府批复的《事故调查报告》，调阅广州市海珠区“9·27”一般其他爆炸事故（以下简称“9·27”事故）案卷资料，对接“9·27”事故原事故调查组成员了解相关情况，收集有关证据材料。

2. 对本次事故涉事人员及事故责任人的身份信息、询问调查笔录等进行了审查，并通过座谈问询、资料审查等方式了解落实责任追究、事故防范和整改措施的具体举措及工作成效。组通过向评估组各成员单位征求意见等方式，整体评估“9·27”事故责任单位的防范和整改措施及责任追究建议的落实情况，并形成了初步意见。

3. 评估组通过查阅广州市海珠区应急管理局、区科工商信局、区市场监管局、官洲街道办事处的“9·27”一般其他爆炸事故责任追究和整改措施落实的相关文件，整体评估相关政府部门事故防范和整改措施及责任追究建议的落实情况。

## 二、总体评估意见

从广州市海珠区“9·27”一般其他爆炸事故责任追究和整改措施落实总体情况看，评估组认为：“9·27”事故结案后，各相关单位能够对照《事故调查报告》，逐一落实防范和整改措施及责任追究建议，总体达到了“事故原因未查清不放过、责任人员未处理不放过、整改措施未落实不放过、有关人员未受到教育不放过。”的事故调查处理原则要求。

（一）涉事责任单位针对《事故调查报告》指出的导致事故发生的原因及问题已作出相应的防范和整改措施。

（二）涉事责任单位同时汲取事故教训，开展事故警示教育，举一反三，基本落实了《事故调查报告》提出的防范和整改措施建议。

（三）相关政府部门多措并举、举一反三开展整治工作，在一定程度上避免其他同类生产安全事故的发生。

## 三、责任追究落实情况

评估组通过查阅相关判决书、处罚决定书、相关政府部门的“9·27”一般其他爆炸事故工作情况函等文件，已明确《事故调查报告》中有关事故责任人员的处理情况，具体如下表：

序号	责任单位或责任人员	追究内容	落实情况
1	广州市家乐制冷设备有限公司	建议区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第一项规定，依法对其给予行政处罚。	海珠区应急管理局于2021年4月28日对其作出处罚款人民币227500元（贰拾贰万柒仟伍佰元整）的行政处罚。详见《行政处罚决定书》（编号：（穗海）应急罚[2021]8号）。

2	广州格匠机电工程有限公司	建议区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百条第二款的规定,依法对其给予行政处罚。	海珠区应急管理局于2021年3月1日对其作出处罚款人民币45000元(肆万伍仟元整)的行政处罚。详见《行政处罚决定书》(编号:(穗海)应急罚[2021]2号)。
3	周*(广州家乐公司空调器安装维修人员)	鉴于其本人已死亡,建议不再追究其责任。	--
4	全*平(广州家乐公司空调器安装维修人员)	鉴于其在事故中受伤,建议不再追究其责任。	--

#### 四、责任单位事故防范和整改措施落实情况

评估组通过资料审查、座谈问询、查阅文件、走访核实等方式,针对“9·27”一般其他爆炸事故的发生原因及事故后落实事故防范和整改措施情况开展评估工作。经评估,相关单位的具体整改措施如下:

##### (一) 广州家乐制冷公司具体整改措施

1. 家乐制冷公司已深刻认识到自身存在的问题,并明确在以后的工作中不允许出现师傅私下带徒弟的现象;

2. 加强工人的安全教育培训工作,在以后的工作中加强监督,明察暗访,对违反安全操作规程制度的工人直接辞退。

##### (二) 广州格匠机电工程公司具体整改措施

未见广州格匠机电工程公司具体整改措施的有关情况材料。

#### 五、事故教训汲取及举一反三工作情况

“9·27”一般其他爆炸事故调查处理结束后,事故责任单位人员及相关政府部门事故教训汲取及举一反三工作情况具体如下:

##### (一) 广州家乐制冷公司事故教训汲取及举一反三工作情况

1. 对每一位新入职的工人进行岗前安全教育培训，并对入职工人进行入职前的技术培训交底，考试合格后才安排新入职工人进入工作岗位。

2. 在空调安装维修旺季期间，每周定期组织工人召开安全晨会，检查每位工人的工具、安全绳及安全带等是否合格，讲解空调厂家的最新各项政策要求，宣贯安全工作的重要性。

3. 在空调安装维修淡季期间，组织每一位工人参加空调厂家给售后网点举办的线上或线下安全教育技能和安装维修技术培训，同时一并要求每位工人必须通过培训考试。

**（二）广州格匠机电工程公司事故教训汲取及举一反三工作情况**

未见广州格匠机电工程公司的事故教训汲取及举一反三工作有关情况材料。

**（三）官洲街道办事处事故教训汲取及举一反三工作情况**

未见官洲街道办事处事故教训汲取及举一反三工作有关情况材料。

## **六、评估发现的主要问题**

1. 未见官洲街道办事处事故教训汲取及举一反三工作有关情况材料。

2. 未见广州格匠机电工程公司具体整改措施和事故教训汲取及举一反三工作有关情况材料。

## **七、相关工作建议**

1. 经国家企业信用信息公示系统查询，广州格匠机电工程有限公司的住所为广州市白云区景泰街云城东路168号景泰创展中心B栋

二层JTJB231-5（自主申报），建议海珠区安委办向白云区安委办通报本次评估发现的主要问题，交办整改工作任务，督促落实事故防范和整改措施。

2. 建议海珠区安委办向官洲街道办事处通报本次评估发现的主要问题，交办整改工作任务，督促落实事故防范和整改措施。